Vorwor	t zur ers	ten Auflage	5
Vorwor	t zur zw	eiten Auflage	6
Vorwor	t zur dri	tten Auflage	6
Gebrau	chsanlei	tunq	7
leii I:	Aller A	nfang ist gar nicht so schwer	19
1	Die Sol	idWorks-Oberfläche	21
1.1		oeitsmodi	
1.2	Die Ber	nutzeroberfläche	23
	1.2.1	Gemeinsamkeiten	
	1.2.2	und Differenzen: Der Befehls-Manager	
	1.2.3	Feintunen der Benutzeroberfläche	
	1.2.4	Ein Service für alte SolidWorks-User	
	1.2.5	Ein Service für neue SolidWorks-User: Shortcut-Leisten	
1.3	Skizzie	ren von der Pike auf: Das erste Modell	
	1.3.1	Die Skizzierebene	
	1.3.2	Die Skizze	
	1.3.3	Das Feature	
1.4		sichtssteuerung	
	1.4.1	Das Problem des Maustreibers	
	1.4.2	Mit Messer und Gabel: Navigationsgeräte	
	1.4.3	Ansichtsmanipulation mit Pfeiltasten	
	1.4.4	Die Standardansichten	
1.5	Die Dai	rstellungsmodi	37
1.6		lungen für das Skizzieren	
	1.6.1	Systemoptionen, Skizze	
	1.6.2	Systemoptionen, Drehfeldinkremente	
	1.6.3	Systemoptionen, Ansicht	
	1.6.4	Dokumenteigenschaften, Gitter/Fangen	
	1.6.5	Dokumenteigenschaften, Einheiten	
	1.6.6	Dokumenteigenschaften, Bildqualität	
	1.6.7	Die Dokumentvorlage	
1.7		auf CD-ROM	
1.8		menfassung	
2	Das Vo	lumenkörper-Konzept	47
2.1	In a nu	tshell: Das parametrische Prinzip	47
	2.1.1	Ein parametrisches Feature	48
	2.1.2	Eine parametrische Skizze	49
		2.1.2.1 Der Objektfang	49
		2.1.2.2 Eine Skizzenbeziehung	
		2.1.2.3 Eine treibende Bemaßung	



2.2	Kombir	nation einfacher Grundkörper	5	
	2.2.1	Einfügen von Features	56	
	2.2.2	Wechsel der Skizzierebene	57	
	2.2.3	Ausblick auf kommende Ereignisse		
	2.2.4	Dateien auf der CD	58	
3	Die Kur	ıst der Skizze	59	
3.1	Radikal	Radikal einfach: ein Bohrprisma		
	3.1.1	Konstruktion und erste Beziehungen	6	
	3.1.2	Das Rohteil	62	
		3.1.2.1 Horizontale und vertikale Ausrichtung	6	
		3.1.2.2 Symmetrie		
	3.1.3	Bemaßungen	6	
	3.1.4	Symmetrie an sich	6	
		3.1.4.1 Objektfang oder Skizzenbeziehung?	6	
		3.1.4.2 Einstellen der Bemaßungsschriftart	6	
	3.1.5	Extrusion oder Linear ausgetragener Aufsatz	7	
	3.1.6	Umwege zur voll bestimmten Skizze	7	
	3.1.7	Anpassen von SolidWorks I: Die Ansichtssteuerung	7	
	3.1.8	Shortcuts		
	3.1.9	Editieren von Skizzenbeziehungen		
		3.1.9.1 Auswahlfilter		
		3.1.9.2 Winkelbeziehungen	7	
		3.1.9.3 Das Konstruktionsziel als Limit		
	3.1.10	Automatisierung einer Skizze		
		3.1.10.1 Konstruktionsgeometrie	7	
	3.1.10.2	Überbestimmung von Skizzen	7	
	3.1.11	Interaktion von Skizzen	8	
	3.1.12	Die Nuten		
		3.1.12.1 Anzeige von Skizzenbeziehungen		
	3.1.13	Die einzige Art, Skizzen zu definieren	8	
	3.1.14	Wechsel der Skizzierebene	8	
3.2	Skalier	en von Skizzen	8	
	3.2.1	Massenbestimmung	8	
	3.2.2	Ändern der Skizzenabmessungen	8	
	3.2.3	Endlich: Automatische Beziehungen	8	
	3.2.4	Dateien auf der CD	8	
4	Die Kur	1st der Ebene		
4.1	Rotatio	Rotationssymmetrie und Achsen		
	4.1.1	Rotation um eine Mittellinie	9	
		4.1.1.1 Ein kleiner Tipp vorweg	9	
		4.1.1.2 Fasen	9	
		4.1.1.3 Bemaßung Doppelter Abstand		
	4.1.2	Rotationskörper	9	
	4.1.3	Referenzachsen	9	

	4.1.4	Referenzebenen		94
		4.1.4.1 Der aufsch	wingende FeatureManager	95
		4.1.4.2 Skizzen au	f beliebigen Ebenen: Eine Passfedernut	96
		4.1.4.3 Bemaßen	on Tangenten	97
		4.1.4.4 Tin = Tout	: Eine weitere Paßfedernut	98
	4.1.5		F 0,8 x 0,3	
4.2	Interak		n	
4.3	Formel	bezug und Variable		103
4.4	Haupta	nsichten, neu definie	rt	105
4.5	Albrec	ıt Dürer: Arbeit mit I	benen	106
	4.5.1		efinition	
	4.5.2			
	4.5.3	Tabellengesteuerte l	Bauteile	112
		4.5.3.1 Benennung	g von Parametern und Variablen	112
		4.5.3.2 Variantenl	construktion	113
			auf Exceletisch	
	4.5.4	Ebenen für Fortgeso	hrittene: Begegnung mit der Bauteil-Logik	116
	4.5.5			
	4.5.6		turationen	
			ionsweises Unterdrücken von Features	
			ionsweises Ändern von Parametern	
			peichern und importieren	
			en im Konfigurationskontext	
			Ansichten, zum Dritten	
			e	
4.6	Ausbli		ignisse	
4.7				
Teil II	l: Und j	etzt wird's ernst!		129
5	Die Ku	st des Mechanical C	AD	132
5.1				
5.1	5.1.1	Alternativfunktion:	Der Bogen in der Linie	133
	5.1.1	Fine Frage der Prio	ität	137
5.2				
3.2	5.2.1		e: Flirting with disaster	
5.3				
5.4				
5.4			d kopieren	
	5.4.1		u kopieren	
5.5				
5.6				
5.7		ussparung in der Boo	enplatte nen Features	. 146
	5.7.1			
г о	5.7.2		n	
5.8			D-9k-	
	5.8.1		earen Reihe	
	5.8.2	Bauteilstatistik: Dei	Nachteil des Rippenfeatures	. 152

	5.8.3	MCAD menschlich: Die Eltern/-Kind-Beziehung	153
5.9	Der Öla	blass	155
	5.9.1	Symmetrie durch Radien	155
	5.9.2	Das wahre Potenzial des FeatureManagers	157
	5.9.3	Nagelprobe: Die logischen Grenzen eines Modells	159
5.10	Die Har	ndles	163
	5.10.1	Vorhandene Elemente in eine Skizze kopieren	163
	5.10.2	Arbeiten mit der Konturauswahl	165
	5.10.3	Und wieder: Die Gleichungen	166
5.11	Eine Ve	rjüngung für die Handles	168
	5.11.1	Hilfskonstruktionen	
	5.11.2	Profil und Pfad der Pfadextrusion	
	5.11.3	Spiegeln von Features	
5.12	Dateien	ı auf der CD	173
6	Einblicl	ke in einen Volumenkörper	174
6.1	Das Sch	nauloch	174
6.2		gerbohrungen	
6.3	Erzeuge	en der Wandungen	178
	6.3.1	Das Feature Wandung	178
	6.3.2	Der Einfügemodus: Features für Vergessliche	180
	6.3.3	Offset-Elemente	180
	6.3.4	Der Nutzen von Mehrkörper-Bauteilen	181
	6.3.5	Der Volumenkörper-Modus	
	6.3.6	Alt, weil bewährt: die Boole'schen Operanden	
	6.3.7	Die Endbedingung bis Nächste	
	6.3.8	Mehrkörperbauteile: Das Dilemma mit den Bezügen	186
	6.3.9	Benannte Ansichten II: Schnittansichten	
	6.3.10	Skizzen mehrfach verwenden	
	6.3.11	Angleichen der Wandstärken	189
	6.3.12	Ungültige Features: Ein Problem dialektischer Art	191
6.4		auf der CD	
7	Bohrun	gen und Gewinde	194
7.1	Die Sys	stematik der Bohrskizze	195
	7.1.1	Der Bohrungs-Assistent	196
	7.1.2	Und wieder eine kleine Formel	200
7.2	Skizzer	auf Features: Die Lagerschalen	201
	7.2.1	Alternative: Die Gleichungs-Lösung	201
	7.2.2	Kreismuster	203
	7.2.3	Anatomie einer Bohrung	206
7.3	Skizzer	1-Lektion: Die Montagebohrungen	206
7.4	Die Bol	hrungen der Dichtfläche	208
	7.4.1	Kegelbohrung: Was der Bohrungsassistent nicht leistet	210
	7.4.2	Rotierter Schnitt	212
	7.4.3	Skizzengesteuerte Muster	213
7.5	Die Bol	hrung für den Ölablass	214

7.6	Ausblic	k auf kommende Ereignisse	.210
7.7	Dateier	auf der CD	.210
8	Arbeite	n mit Oberflächen	.216
8.1	Ordnung im Bauteil, Ordnung im Kopf		
	8.1.1	Ordner im FeatureManager	
	8.1.2	Kärrner-Arbeit	
	8.1.3	Abhängigkeit im Verborgenen	
	8.1.4	Ein kleiner Nachtrag	
8.2		kungsrippen: ein Experiment	
8.3		chen: Rippchen à la carte	
	8.3.1	Feature-Bereich: Achtung bei Mehrkörper-Bauteilen!	
	8.3.2	Offset-Oberfläche: Flächen kopieren	
	8.3.3	Äquidistanz: Die Theorie der Offset-Fläche	.229
	8.3.4	Linear ausgetragene Oberfläche	
	8.3.5	Oberflächen trimmen	
	8.3.6	Oberflächen zusammenfügen	
	8.3.7	Verrundungen an Oberflächen	
	8.3.8	Der Unterschied zwischen tangential und tangential	
	8.3.9	Logik gegen Handarbeit	
	8.3.10	Oberflächen verlängern: Pingeligkeiten Marke MCAD	.23!
	8.3.11	Spiegeln zusammengesetzter Features	.237
	8.3.12	Die Grenzen der Ordnung	
8.4	Ausblic	ck auf kommende Ereignisse	
8.5		auf der CD	
9	Verrun	dungen und Fasen	.238
9.1		geln der Verrundung	
3.1	9.1.1	Die Großen zuerst	
	9.1.2	So viele wie möglich	
	9.1.3	Verrunden ganzer Flächen	
	9.1.4	Verrunden der Verstärkungsrippen	.24
	9.1.5	Kampf der Radien	
9.2		dungen mit mehrfachen Radien	
3.2	9.2.1	Verrundung Ölablass	
	9.2.2	Die Handles: Reise in die Urzeit	.24
	9.2.3	Verrundung Schauloch	
	9.2.4	Ein Ordner und Performance-Fragen	
	9.2.5	Die Montageplatte: Features und Reihenfolge	
	9.2.6	Eine Fase an der Montageplatte	
9.3		formen der Verrundung	
3.3	9.3.1	Flächenverrundung mit Haltelinie	
	9.3.2	Variable Radien: Vollkommene Freiheit, vollkommenes Chaos.	. 25
		9.3.2.1 Die Werkzeuge	
		9.3.2.2 Der Radius der Lagerschalen	
		9.3.2.3 Zusätzliche Probleme	
9.4	Abschl	ussarbeiten	

9.5 9.6	Ausblic	k auf kommende Ereignisseauf der CD	261 261
		Welle, Schaulochdeckel	
10	Lager, v	llen	262
10.1	10.1.1	Stapeltechnik: Die Schrägstirnradwelle	263
	10.1.1	10.1.1.1 Die Verzahnung	203 267
		10.1.1.2 Der Lagerzapfen	263
		10.1.1.3 Der Antriebszapfen	264
		10.1.1.4 Feature-Magie	264
		10.1.1.5 Die Passfedernut	265
	10.1.2	Das Schrägstirnrad	267
	10.1.2	Variantenkonstruktion: Die Passfedern	260
10.2		Referenzen: Der Schaulochdeckel	
10.2	10.2.1	Einfügen des Referenzteils	
	10.2.2	Zeichnen der Grundskizze	271
	10.2.3	Ein Zentrierabsatz	
	10.2.4	Die Dichtung des Schaulochdeckels	276
	10.2.5	Der Vorteil der externen Referenzen	
10.3		ngesteuerte Features: Die vier Lagerdeckel	
	10.3.1	Der Rotationskörper	
	10.3.2	Der Lochkreis	
	10.3.3	Trennender Schnitt: Einkürzen des Deckels	
	10.3.4	Feature auf Abruf: Die Bohrungen der Wellendichtringe	
	10.3.5	Einfügen der Tabelle	285
	10.3.6	Einfügen von Features in eine Tabelle	
	10.3.7	Die Wellendichtringe: Dateien importieren	
10.4	Zum Tł	nema Lagerung	288
	10.4.1	Die Abstandbuchsen	288
	10.4.2	Reduzierhülsen	289
10.5	Abspal	ten: Die Gehäusehälften	290
	10.5.1	Eltern- und Kind-Dokumente	290
	10.5.2	Kind-Dokumente bearbeiten: Anfasen der Dichtflächen	29
10.6	Ausblio	ck auf kommende Ereignisse	292
10.7	Dateier	1 auf der CD	292
11		ıppen	
11.1	Gruppe	n-Arbeit	201
	11.1.1	Eine Baugruppe aus abgespaltenen Teilen	290
	11.1.2	Tricksen mit SolidWorks: Skizzendaten in abgespaltenen Tei	len 201
		11.1.2.1 Familientherapie: Die Eltern-/Kind-Beziehung II	201 201
		11.1.2.2 Das Eltern-Teil: Messpunkte	
		11.1.2.3 Das Kind-Teil: Steuerpunkte	
	11.1.3	Serienbohrungen	301 301
	11.1.4	Korrekturen im Baugruppenkontext	 יטכ
	11.1.5	Eigenarten der Bohrungsserien	
11.2		sammenbau	30.

	11.2.1	Bauteile einfügen	303
	11.2.2	Baugruppenverknüpfungen	304
	11.2.3	Wiederholteile: Einfügen aus der Toolbox	307
		11.2.3.1 Komponenten umbenennen	
		11.2.3.2 Komponenten unter neuem Namen speichern	307
	11.2.4	Komponenten im Baugruppenkontext bearbeiten	
	11.2.5	Richtig unterdrücken	311
11.3	Die We	lle aus Kapitel Vier	312
	11.3.1	Intelligente Verknüpfungen	312
	11.3.2	Schnellreparatur	314
	11.3.3	Die Verknüpfungen einer Komponente	316
	11.3.4	Einbau der Wellen in das Gehäuse	316
	11.3.5	Exakte Positionierung ohne Verknüpfung	
	11.3.6	Die Abstandsverknüpfung	318
	11.3.7	TopDown, Bottom-Up: Was ist das Richtige?	319
11.4	Unterba	augruppen: Die Lagerdeckel	319
	11.4.1	Der Konfigurations-Manager: Konfigurieren ohne Tabelle	319
	11.4.2	Letzte Anpassung der Deckel	321
	11.4.3	Die Eigenschaften einzelner Maße	321
	11.4.4	Einbau der Lagerdeckel für die Stirnradwelle	322
	11.4.5	Einbau der Lagerdeckel	324
	11.4.6	Das Gehäuse-Oberteil	325
	11.4.7	Verknüpfung ungültig: Die Nachteile der Abspaltung	326
	11.4.8	Sperren externer Referenzen	326
	11.4.9	Der Schaulochdeckel mit Dichtung	327
	11.4.10	Komponenten austauschen	328
	11.4.11	TopDown: Ein Dichtring DIN 7603	329
11.5	Kleinm	aterial: Der Normteilkatalog	331
	11.5.1	Intelligente Verbindungselemente	
	11.5.2	Baugruppen aus Komponenten	
	11.5.3	Komponentenmuster kreisförmig	334
	11.5.4	Normteile editieren: Die Dichtflächen	
	11.5.5	Mit Verknüpfungen kopieren: Die Kegelstifte	335
	11.5.6	Komponentenmuster linear: Der Schaulochdeckel	336
	11.5.7	Zahnradverknüpfung und Animation	337
11.6	Dateien	auf der CD-ROM	
12	Dia 7ai	chnungsableitung	330
12.1		okumentvorlage nach DIN	
12.1	12.1.1	Das Blattformat	
	12.1.1	Detaillierung: Maße und Einheiten	
		Die Linienstärken	
	12.1.3	Das Schriftfeld: Text und Dokumentvariable	
	12.1.4	Einfügen einer Ansicht	
12.2	12.1.5	ten eines Bauteilsten eines Bauteils	
12.2			
	12.2.1	Modellelemente importieren	
	1777	Arbeiten mit Lävern	14

	12.2.3	Layer-Logik	348
	12.2.4	Toleranzen und Passungen	349
	12.2.5	Zusammengesetzte Symbole	
	12.2.6	Linien und Kanten einfügen	
	12.2.7	Form- und Lagetoleranzen	
	12.2.8	Oberflächensymbole	
	12.2.9	Allgemeine Beschriftung	
	12.2.10	Nacharbeiten: Unterbrechen der Maßhilfslinien	
12.3	Dateifor	rmate	357
12.4		e eines Nachworts: Ein Ausblick	
12.5		auf der CD-ROM	
13	Was git	ot's Neues?	359
13.1		erface	
		Viewports	
	13.1.2		
	13.1.3	Etiketten	
13.2	Skizzen	und Features	
		Dynamisch modellieren mit Instant3D	
		Xperten unter sich	
		13.2.2.1 SketchXpert	
		13.2.2.2 FeatureXpert	
		13.2.2.3 AssemblyXpert	365
13.3	Neue D	ateiformate	365
13.4	Bildsch	irmaufnahmen	366
Literat		hnis	
Ctioh	ortuoresi	ohnis	250