

<b>Inhalt</b>		
Der Unfall	7	
Die Abfluss-Situation	8	
Die Anstrengungen zur Bergung	9	
Die wasserwirtschaftliche Überwachung	12	
Der Verbleib der Ladung	15	
Das öffentliche Interesse	16	
<b>Anhang</b>	21	
Abb. 1	Titrationenkurven	21
Tab. 1	Ergebnisse Sondermessfahrt am 02.02.2011 – Säureaustritt aus Tank 7	22
Tab. 2	Messungen mit dem MS „Burgund“ am 03.02.2011	23
Tab. 3	Kontinuierliche Messungen am 03./04.02.2011 Messstelle St. Goar KD Steiger	24
Tab. 4	Abschätzung der Pufferkapazität des Rheinwassers bei vollständiger Durchmischung	25
<b>Bildgalerie</b>	26	