

## Inhaltsverzeichnis

0	Formel- und Kurzzeichen.....	III
1	Einleitung .....	1
2	Grundlagen und Stand der Technik .....	3
2.1	Einführung in die Fertigungsmesstechnik .....	3
2.1.1	Taktile Koordinatenmesstechnik.....	5
2.1.2	Optische Koordinatenmesstechnik .....	6
2.1.3	Multisensor-Koordinatenmesstechnik.....	7
2.2	Industrielle Computertomographie in der dimensionellen Messtechnik .....	8
2.2.1	Physikalische Grundlagen .....	8
2.2.2	Bildrekonstruktion .....	13
2.2.3	Aufnahmegerometrien .....	15
2.3	Messunsicherheit in der Koordinatenmesstechnik .....	17
2.3.1	Grundlagen .....	17
2.3.2	Ursachen .....	19
2.3.3	Ermittlungsmethoden .....	22
2.3.4	Prüfkörper zum Nachweis der Messunsicherheit für die industrielle Computertomographie .....	27
2.4	Messaufgaben und Applikationen .....	29
3	Zielsetzung und Vorgehensweise .....	31
4	Versuchsbedingungen .....	35
4.1	Versuchseinrichtung .....	35
4.2	Messtechnik .....	36
4.3	Werkstoffe .....	37
5	Automatisierte Extraktion von Geometrieelementen .....	43
5.1	Methodische Beschreibung von Geometrieelementen.....	43
5.1.1	Messobjektrepräsentation anhand von Computermodellen .....	44
5.1.2	Automatisierte Messobjektausrichtung .....	45
5.1.3	Elementextraktion aus digitalen Produktmodellen .....	49
5.2	Geometrieelemente für die industrielle Computertomographie .....	51
5.2.1	Definition .....	51
5.2.2	Auswahl .....	52
5.3	Prüfkörper für die industrielle Computertomographie .....	53
5.3.1	Anforderungen .....	53
5.3.2	Konstruktive Integration der Geometrieelemente .....	54
6	Entwicklung eines Grauwert-Parameter-Modells .....	57
6.1	Nutzen eines Grauwert-Parameter-Modells .....	57
6.2	Messdatenerfassung .....	58
6.3	Auswertung der Computertomographie Daten .....	62
6.3.1	Werkstoffgruppe Polymere/Aluminiumlegierungen .....	62
6.3.2	Werkstoffgruppe Stahl-/Titanlegierungen .....	71
6.4	Werkstoffabhängige Modellbildung .....	77
6.4.1	Kriterien zur Bewertung der Abbildegrenauigkeit der Modelle .....	78
6.4.2	Polymere .....	80
6.4.3	Aluminiumlegierungen .....	90

6.4.4	Titanlegierungen .....	96
6.4.5	Stahllegierungen .....	97
6.4.6	Modellverknüpfung.....	98
6.5	Validierung des Grauwert-Parameter-Modells .....	102
6.5.1	Außerhalb der Aufnahmeparametergrenzen .....	102
6.5.2	Weitere Werkstoffe.....	103
6.5.3	Mehrmaterial-Messobjekte .....	104
6.6	Regelbasierte Auswahl der Aufnahmeparameter.....	106
7	<b>Merkmalbasiertes Messunsicherheitsmodell.....</b>	<b>111</b>
7.1	Versuchsdurchführung .....	111
7.2	Ermittlung der Messunsicherheit.....	112
7.2.1	Messtechnische Erfassung der Referenzwerte .....	112
7.2.2	Messunsicherheit der taktilen Referenzmessungen .....	113
7.2.3	Computertomographische Erfassung der Geometriemerkmale .....	116
7.2.4	Messunsicherheit der Computertomographie Messungen.....	117
7.3	<b>Werkstoffabhängiger Einfluss der untersuchten Aufnahmeparameter</b>	
	auf die Messunsicherheit für außenliegende Geometriemerkmale.....	118
7.3.1	Polymere.....	118
7.3.2	Aluminiumlegierungen.....	129
7.3.3	Titanlegierungen .....	150
7.3.4	Stahllegierungen .....	158
7.4	<b>Werkstoffabhängiger Einfluss der untersuchten Aufnahmeparameter</b>	
	auf die Messunsicherheit für innenliegende Geometriemerkmale .....	168
7.4.1	Polymere.....	168
7.4.2	Aluminiumlegierungen.....	177
7.4.3	Titanlegierungen .....	185
7.4.4	Stahllegierungen .....	193
7.5	Bildung des merkmalbasierten Messunsicherheitsmodells .....	203
7.5.1	Messunsicherheitsbudget.....	203
7.5.2	Modellierung .....	204
7.5.3	Verknüpfung und Implementierung .....	207
7.6	Validierung des Messunsicherheitsmodells anhand realer Bauteile.....	208
7.6.1	Leiterplattensteckerleiste.....	208
7.6.2	Druckgussgehäuse .....	211
7.6.3	Modellimplantat.....	214
7.7	Integration des Nutzerunterstützungssystems .....	219
7.7.1	Messablauf .....	219
7.7.2	Standardisierte Datenschnittstellen .....	221
7.7.3	Implementierung .....	222
8	Zusammenfassung und Ausblick .....	225
9	Literaturverzeichnis .....	229